



**ARCHAUS**

ground and water engineering

str. Prevederii nr. 1, sect. 3, bucuresti

tel. 072 353 72 72, e-mail: office@archaus.ro

---

**REFACERE DRUM LOCAL DE 471 – 372/1, ZONA “PUNCT CRUCE” IN  
COMUNA POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA.**

---




**COMUNA POIANA CAMPINA  
JUDETUL PRAHOVA**

**STUDIU  
GEOTEHNIC**

---

---



Numele si prenumele verificatorului atestat

HARSULESCU AUREL

Firma str. Dilesei nr. 2, bl. 7EG, etaj 4S

Adresa, telefon, fax str. 2, Bucuresti

Tel: 0744/1975.867

Nr 1.6.9 data 07.09.20

## REFERAT

pivind verificarea de calitate la cedinta af - Registrul si stabilitate faze fundale  
a proiectului Sfântul Gheorghe "Refacere drumul local DE 471/372/1 2004  
Punct Cruce - comună Ciugir, jud. Prahova  
faza DACI ce face obiectul contractului 35-2/2020

### 1. Date de identificare:

- proiectant general SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL
- proiectant de specialitate SC ARCHITECTS SRL
- investitor comuna POIANA CAMPINA, jud. Prahova
- amplasament jud. Prahova, com. Poiana Campina, DE 471-372/1 2002
- data prezentarii proiectului pentru verificare 05.09.2020 Punct Cruce

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

- Drum loc de asfaltat se construieste în 2012 "Punct Cruce" (L=60m)  
sfântul Gheorghe, înălțimea este de 622m.  
- acoperirea suprafeței;  
- trei foruri se află lângă drum și șaliuri;  
- detracțiunea pe 200m;  
- datele din literatură sunt corecte

### 3. Documente ce se prezinta la verificare

Sfântul Gheorghe, secolul al IV-lea;


- Proiect sfântul Gheorghe 19.02.2012
- Hidrofor 3452-7

### 4. Concluzii asupra verificarii proiectelor

Acceptat la verificare AF pentru F222 DACI

Am primit 5 (cinci) exemplare

Investitor/Proiectant



Am predat 5 (cinci) exemplare


Verificator tehnic atestat

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI

SE ATESTĂ DOMNUL/DOAMNA

HÂRSULESCU I. AUREL

născută în anul 1941 luna IUNIE ziua 29  
în orașul (comuna) BUCURESTI  
de profesie ING. GEOLOG



În baza certificatului nr.

1) Pentru calitatea de

2) În domeniile

3) Pe pentru următoarele cerințe EXISTENȚA SI STABILITATEA NUMARULUI DE FUNDARE A STILOR. SI A MASIVELOR DE PAMANT (AF).

1493

din c.c.c. 1993

VERIFICATOR DE PROTECȚIE

Valabil (vezi verso)  
Prezentul certificat a fost  
eliberat în baza legii nr.10/1993

SERIA C NR. 1493

Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani  
de la data eliberării



Proiect: REFACERE DRUM LOCAL DE 471 – 372/1, ZONA  
“PUNCT CRUCE” IN COMUNA POIANA CAMPINA,  
JUD. PRAHOVA.

Beneficiar: COMUNA POIANA CAMPINA.

Proiectant general: S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.

Faza de proiectare: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE  
INTERVENTIE.

Nr. proiect: 35-2 / 2020

Data: August 2020

## STUDIU

## GEOTEHNIC

Elaborat: | ing. Cristinel STOICA

Verificat Af: | ing. Aurel HARSULESCU



## CUPRINS

### MEMORIU GEOTEHNIC

1.	DATe GENERALE .....	3
1.1.	Denumirea proiectului .....	3
1.2.	Beneficiarul investitiei .....	3
1.3.	Proiectantul general .....	3
1.4.	Faza de proiectare .....	3
1.5.	Elaborator.....	3
1.6.	Scopul studiului .....	3
1.7.	Descrierea amplasamentului si a proiectului .....	3
2.	CADRUL NATURAL .....	6
2.1.	Date geomorfologice.....	6
2.2.	Date geologice .....	6
2.3.	Date hidrografice si hidrogeologice .....	7
2.4.	Date climatice .....	8
2.5.	Date seismice .....	8
2.6.	Incadrarea in zone de risc natural .....	9
3.	DATe GEOTEHNICE .....	10
3.1.	Categoria geotehnica.....	10
3.2.	Investigatii de teren.....	11
3.3.	Determinari de laborator .....	12
3.4.	Structura litologica.....	13
3.5.	Parametri geotehnici caracteristici .....	14
3.6.	Taria la excavare .....	15
4.	CONCLUZII SI RECOMANDARI .....	15
4.1.	Concluzii .....	15
4.2.	Recomandari .....	18
	BIBLIOGRAFIE .....	20

### ANEXE

ANEXA I - FISELE FORAJELOR

## MEMORIU GEOTEHNIC



### 1. DATE GENERALE

#### 1.1. *Denumirea proiectului*

REFACERE DRUM LOCAL DE 471 – 372/1, ZONA “PUNCT CRUCE” IN COMUNA  
POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA.

#### 1.2. *Beneficiarul investitiei*

COMUNA POIANA CAMPINA.

#### 1.3. *Proiectantul general*

S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.

#### 1.4. *Faza de proiectare*

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie.

#### 1.5. *Elaborator*

S.C. ARCHAUS S.R.L.

Adresa: str. Prevederii, nr. 1, sector 3, Bucuresti.

#### 1.6. *Scopul studiului*

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in vederea elaborarii proiectului pentru refacere drum local DE 471 – 372/1, zona “Punct Cruce” in com. Poiana Campina, jud. Prahova.

Scopul documentatiei este de a oferi date referitoare la conditiile geotehnice ale terenului de fundare din zona obiectivului specific.

Documentatia a fost elaborata pe baza lucrarilor de prospectiune de teren si laborator, precum si pe baza datelor extrase din harti, norme si lucrari de specialitate.

#### 1.7. *Descrierea amplasamentului si a proiectului*

Poiana Campina este o comună în județul Prahova, formată din satele Bobolia, Pietrisu, Poiana Campina (reședința) și Ragman. Comuna se află pe malul drept al raului Prahova, în dreptul mun. Campina de pe malul celalalt. Este traversată de soseaua județeană DJ100E care spre est duce la Campina (DN1) și mai departe spre Telega; și spre est duce către Provita de Jos și Adunati. La Poiana Campina, din acest drum se ramifică soseaua județeană DJ101P,

care duce spre sud de-a lungul Prahovei la Floresti si Filipestii de Targ. Prin comuna trece si calea ferata Ploiesti-Brasov, pe care este deservita de gara Campina si de halta Bobolia.




Fig. 1. Incadrarea amplasamentului in teritoriu

Prin proiect se doreste realizarea lucrarilor pentru refacere drum local DE 471 – 372/1, zona "Punct Cruce", avand o lungime de 60 m, situat in cadrul localitatii Poiana Campina, jud. Prahova (fig. 2).



Fig. 2. Amplasamentul tronsonului investigat (sursa harti: Google Maps).

## 2. CADRUL NATURAL

### 2.1. Date geomorfologice

Comuna Poiana Campina este situată în zona colinară a Carpaților Meridionali, pe valea râului Prahova, în apropiere de municipiul Campina, la jumătatea distanței dintre Ploiești și Sinaia și la 94 kilometri de capitala București. Se învecinează la est – cu municipiul Campina, la sud-est – cu comuna Bănești, la sud – cu comuna Măgureni, la vest – cu comuna Provita de Jos, la nord – cu orașul Breaza, iar la nord-est – cu comuna Cornu.

Principalele procese de modelare întâlnite sunt:

- Pluviogenarea și eroziunea de suprafață care își fac apariția pe versanți lipsiți de vegetație forestieră;
- Modelarea fluviatilă marcată în timpul viitorilor prin acumulații disperse în albie și prin puternice eroziuni de mal;
- Alunecările de teren vechi sau noi reactivate.

### 2.2. Date geologice

Din punct de vedere geologic, perimetrul cercetat se suprapune Depresiunii precarpatici, constituită din formațiuni de varsta Paleogen–Neogen (Miocen), ce se suprapune reliefului de Dealuri Subcarpatici. La partea superioară aceasta este acoperită cu formațiuni sedimentare de varsta Cuaternară (fig. 3).




Fig. 3. Harta geologică a regiunii studiate.

Aspectele pe care le oferă regiunea subcarpatică reflectă în general structura geologică. Se remarcă siruri longitudinale de dealuri, corespunzând anticlinialelor, separate prin depresiuni ce provin din modelarea sinclinalelor.

Din punct de vedere structural, Subcarpatii corespund atat unitatilor mai externe ale flisului cretacic si paleogen, cat si partii interne a avantfosei carpatic, care este caracterizata prin prezența unor cufe diapire.

Paleogenul este reprezentat prin trei faciesuri ale Oligocenului (lattorfian – chattian):

- Faciesul sistos argilo-marnos – un pachet relativ uniform si gros pana la 200 m din sisturi argiloase si marnoase, in parte disodiliforme, pe marginea meridionala a masivului Iezer – Papusa si in aria de dezvoltare a faciesului de Sotrile;
- Faciesul de Pucioasa–Fusaru – caracterizat prin disodile si menilite, pachete groase de gresii masive sau in bancuri si depozite sistoase, argilo-marnoase precum si flis marno-grezos;
- Faciesul de Kliwa – alcătuit din disodile si menilite, gresii de Kliwa si flis marno-grezos.

Peste formațiunile Paleogene se dispun depozite Miocene medii-superioare (helvetian) alcătuite din:

Stratele de Valea Leurzei – constituite din argile negre, rubanate sau verzui, din marne cenusii si marno-calcare galbui;

Conglomeratele de Brebu – roci detritice grosiere: conglomerate si gresii masive cu intercalatii de marne si argile, adesea nisipoase, rosii si cenusii;

Gresiile si depozitele argilo-marnoase – cuprinde gresii in bancuri, putin consistente, uneori aproape nisipuri, cenusii sau roscate, separate prin diaстeme, jointuri argiloase sau strate de argila marnoase sau nisipoasa cu intercalatii de tufuri dacitice, gipsuri si sisturi carbonatate cu textura laminara.

Depozitele mentionate sunt acoperite de depozite Cuaternare reprezentate prin pietrisuri cu nisipuri si depozite loessoide, cu grosimi de 10 - 30 m de varsta Pleistocen (in zona de terasa) sau Holocen (in zona de luncă).

### **2.3. Date hidrografice si hidrogeologice**

Principalul rau care dreneaza zona cercetata este reprezentat de raul Prahova. Raul Prahova cu affluentul sau Teleajen formeaza doua axe principale care dreneaza partea mediana a județului pe directia NV-SE. Partea de vest este tributara raului Cricovul Dulce, prin affluentul acestuia Provita, iar partea de est este drenata de izvoarele unor affluent ai raului Buzau si ai Saratei.

Din punct de vedere hidrogeologic, acviferul freatic este cantonat in depozitele poroase permeabile formate din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri.

#### 2.4. Date climatice

Din punct de vedere climatic zona analizata se incadreaza in tipul climatic temperat de tip colinar. Circulatia atmosferica se caracterizeaza prin frecvente mari ale curentilor de aer temperat – oceanic din vestul continentului (in sezonul cald) si respectiv ale aerului temperat – continental din sezonul estic (in sezonul rece).

Temperatura aerului. Valoarea temperaturii medii anuale este de 9,0 °C. Mediile lunii cele mai reci (ianuarie) prezinta valori care scad sub -2,0 °C, iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) este de 19,6 °C.

Precipitatii atmosferice. Cantitatile medii anuale ale precipitatilor depasesc 750 mm. Cantitatile medii din luna ianuarie insumeaza valori care depasesc 35 mm, iar cantitatile medii din iulie depasesc 120 mm. Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima catre sfarsitul lunii martie. Numarul mediu al zilelor cu strat de zapada se cifreaza la circa 50, grosimea acesteia depasind frecvent 50-60 cm.

Conform STAS 1709/1-90 „Adancimea de inghet in complexul rutier”, harta privind repartizarea tipurilor climaterice dupa indicele de umezeala Thorntwaite, zona studiata se incadreaza la tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate ( $I_m = 0 \dots 20$ ).

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului”, este de 90 - 100 cm (fig. 4).




Fig. 4. Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet.

#### 2.5. Date seismice

Conform harti de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”, perimetru cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 7<sub>1</sub>, cu perioada de revenire de 50 de ani (fig. 5).




Fig. 5. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.

Conform normativului P100-1/2013 „Cod de proiectare seismica - Partea I”, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, este:  $a_g = 0.35$  g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns  $T_c = 0.7$  sec (fig. 6 si 7).




Fig. 6. Zonarea teritoriului în termeni de valori de varf ale accelerării terenului  $a_g$ .




Fig. 7. Zonarea teritoriului în termeni de perioada de control (colt),  $T_C$ , a spectrului de răspuns.

### **2.6. Incadrarea în zone de risc natural**

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste zona studiata se face in conformitate cu prevederile:

- legii nr. 575/11.2001 „Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a V-a: zone de risc natural” si,
- ghidului GT006-97 “Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor acestora, pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si protectia mediului”.

Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurile de pamant, inundatiile si alunecarile de teren.

*Cutremurele de pamant:* zona de intensitate seismica pe scara MSK este 7<sub>1</sub>, cu o perioada de revenire de cca. 100 ani.

*Inundatii:* aria studiata se incadreaza in zona cu cantitati de precipitatii de 100 - 150 mm in 24 de ore, cu arii afectate de inundatii datorate reversarii unui curs de apa.

*Alunecari de teren:* zona in care se afla amplasat perimetru cercetat, este caracterizata cu potential mediu si probabilitate redusa de alunecare (fig. 8).




Fig. 8. Zonarea teritoriului functie de potentialul producerii alunecarilor de teren

### 3. DATE GEOTEHNICE

#### 3.1. *Categoria geotehnica*

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de prevederile normativului NP 074-2014, conform caruia s-a estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria Geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic moderat (14 puncte).

Categoria geotehnica de risc a fost estimata tinand cont de urmatorii factori (tabel nr. 1):

- factori legati de teren, dintre care cei mai importanți sunt conditiile de teren si apa subterana;

- factori legati de structura si de vecinatatile acesteia.

Tabel nr. 1. Factori privind calculul categoriei geotehnice

Factori avuti in vedere	Descriere	Punctaj
Conditii de teren	Terenuri dificile	6
Apa subterana	Fara epuismente	1
Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta	Normala	3
Vecinatati	Fara riscuri	1
Zona seismică	$a_g = 0.35 g$	3
<b>Risc geotehnic</b>	<b>Moderat</b>	<b>14</b>

Categoria geotehnica 2 include tipuri conventionale de lucrari si fundatii, fara riscuri majore sau conditii de teren si de solicitare neobisnuite sau exceptionale de dificile.

Lucrarile din Categoria geotehnica 2 impun obtinerea de date cantitative si efectuarea de calcule geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerintelor fundamentale. In schimb, pot fi utilizate metode de rutina pentru incercarile de laborator si de teren si pentru proiectarea si executia lucrarilor.

### 3.2. *Investigatii de teren*

Amplasamentele studiate au fost investigate, conform temei emise de catre proiectantul general, prin intermediul a 3 foraje, execute in sistem rotativ uscat, pana la adancimea de 6 m.

Pozitiile lucrarilor execute au fost stabilite in functie de obtinerea unor rezultate concludente referitoare la structura terenului de fundare, dar si de specificul obiectivului studiat, acestea fiind prezentate sub forma grafica in fig. 9.

Din lucrările de investigare au fost recolțate probe tulburate în vederea analizării acestora în laboratorul geotehnic, pentru a se determina caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare.

Rezultatele obtinute din executia lucrarilor de investigare sunt prezentate detaliat in fisile de sondaj (anexa 1) care contin date privind succesiunea litologica interceptata, adancimile de recoltare a probelor si rezultatele determinarilor efectuate in laboratorul geotehnic.




Fig. 9. Amplasamentul forajelor geotehnice.

### 3.3. Determinari de laborator

Din lucrările de investigare efectuate au fost prelevate probe tulburate și netulburate din terenul natural de fundare, la fiecare metru forat. O parte dintre aceste probe au fost analizate in situ iar cele mai reprezentative au fost analizate în laboratorul geotehnic pentru identificarea materialelor.

Au fost efectuate analize de laborator în conformitate cu standardele în vigoare pe probe tulburate și netulburate. Analizele de laborator realizate sunt următoarele:

- umiditate naturală, conform STAS 1913/1-82;
- densitate în stare naturală, conform STAS 1913/3-76;
- plasticitate și consistență, conform STAS 1913/4-86;
- distribuție granulometrică, conform STAS 1913/5-85;
- compresibilitate edometrică, conform STAS 8942/1-89;
- forfecare directă, conform STAS 8942/2-82.

Din punct de vedere granulometric probele analizate se încadrează în categoriile: praf argilos nisipos, argila prafoasă, argila marnoasă și marna.

După indicele de plasticitate ( $I_p$ ), formațiunile coeziive se încadrează în categoria pamanturilor cu plasticitate medie ( $I_p = 11 \div 20$ ), plasticitate mare ( $I_p = 21 \div 35$ ) și plasticitate foarte mare ( $I_p > 35$ ).

După indicele de consistență ( $I_c$ ), formațiunile coeziive analizate sunt plastic consistente ( $I_c = 0.51 \div 0.75$ ), plastic vartoase ( $I_c = 0.76 \div 0.99$ ) și plastic tare ( $I_p > 1.00$ ).

Dupa gradul de umiditate ( $S_r$ ), formațiunile analizate intră în categoria pamanturilor umede ( $S_r = 0.41 \div 0.80$ ), pamanturilor foarte umede ( $S_r = 0.81 \div 0.90$ ) și practic saturate ( $S_r > 0.91$ ).

Din punct de vedere al modulului edometric de deformatie ( $E_{ed}$ ), probele din materialele coeziive încercate se încadrează în categoria pamanturilor cu compresibilitate mare ( $E_{ed} = 5000 - 10000$ ) și cu compresibilitate medie ( $E_{ed} = 10000 - 20000$ ).

În ceea ce privește tasarea specifică ( $\epsilon_{200}$ ), valorile rezultate se încadrează între 1.2 și 2.9 cm/m.

Încercările de rezistență la forfecare directă au evidențiat că unghiul de frecare internă al materialelor analizate variază între 12 și 17°, în timp ce coeziunea este între 14 și 50 kPa.

Dupa gradul de sensibilitate la inghet, stabilit pe baza indicelui de plasticitate ( $I_p$ ) și a alcătuirii granulometrice, tipurilor litologice coeziive întâlnite în lucrările executate reprezintă pamanturi foarte sensibile la inghet și sensibile la inghet.

### **3.4. Structura litologică**

Lucrările de investigare executate, au evidențiat atât structura cât și tipul terenului natural de fundare, rezultatele obținute fiind, în mod sintetic, următoarele:

#### **sat Poiana Campina, Pct. Cruce (De 471-372/1)**

##### **Forajul F1**

- 0.00 – 0.10 m – beton asfaltic;
- 0.10 – 0.70 m – balast cu bolovanis;
- 0.70 – 2.10 m – argila prafoasă galbenă– cafenie, cu calcar diseminat, consistență – moale;
- 2.10 – 3.80 m – argila prafoasă cenusiu – galbenă, cu pungi de nisip, cu calcar diseminat, cu pietris după 3.50 m, vartoasa;
- 3.80 – 5.10 m – argila marnoasă cenusie, vartoasa, cu calcar diseminat, cu pietris după – 4.20 m;
- 5.10 – 6.00 m – argila slab nisipoasă, (marna cenusie), tare, cu calcar diseminat.

##### **Forajul F2**

- 0.00 – 0.70 m – argila nisipoasă galbenă;
- 0.70 – 1.20 m – nisip fin – mijlociu, cu rar pietris, galben, umed;
- 1.20 – 1.80 m – nisip, slab argilos, cu pietris;
- 1.80 – 2.20 m – nisip fin – mijlociu, galben, umed, cu pungi de argila cenusie;
- 2.20 – 2.80 m – nisip galben, umed;

- 2.80 – 3.30 m – argila cenusie, cu calcar diseminat, consistenta;
- 3.30 – 4.50 m – argila prafoasa cenusie, cu  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , consistenta;
- 4.50 – 6.00 m – argila prafoasa, slab nisipoasa, cu aspect marnos, cenusiu – galbena, consistenta.

#### Forajul F3

- 0.00 – 0.80 m – argila cafeniu – galbena, consistenta - moale;
- 0.80 – 2.30 m – argila prafoasa galbena - cenusie, cu concretiuni calcareoase, consistenta - moale;
- 2.30 – 3.70 m – argila cenusie, cu pelicule de nisip si pungi de argila galbena, vartoasa;
- 3.70 – 4.30 m – argila cenusie, vartoasa;
- 4.30 – 4.70 m – argila cenusie, cu pelicule de argila nispoasa galbena, vartoasa;
- 4.70 – 6.00 m – argila (marna) cenusie, vartoasa – tare, cu calcar diseminat.

Nivelul hidrostatic a fost interceptat de lucrările geotehnice executate, dar o infiltratie de apă a aparut în forajul F2, la -2.80 m.

#### 3.5. Parametri geotehnici caracteristici

Parametri geotehnici caracteristici pentru terenul natural de fundare, au fost stabiliți pe baza determinărilor de laborator, efectuate pe probele prelevate din amplasament, prelucrate conform recomandărilor normelor de specialitate.

sat Poiana Campina, Pct. Cruce (De 471-372/1)

PARAMETRI GEOTEHNICI <sup>(1)</sup>		
Teren de fundare (interval adâncime)	Argile prafoase (0.70 – 3.80 m)	Argile marnoase (3.80 – 6.00 m)
Indicele de plasticitate $I_p$ [%]	25.1	46.8
Indicele de consistență $I_c$ [%]	0.61	0.96
Greutatea volumică $\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	18.9	19.1
Porozitatea $n$ [%]	42.5	40.1
Indicele porilor $e$ [-]	0.74	0.68
Grad de saturare $S_s$ [-]	0.99	0.65
Modul de deformare edometrică $E_{ed}$ [kPa]	7100	16600
Tasarea specifică	2.9	1.4

PARAMETRII GEOTEHNICI <sup>(1)</sup>		
$e_2$ [cm/m]		
Unghiul de freare internă $\phi$ [ $^{\circ}$ ]	16 (CU)	15 (UU)
Coeziunea $c$ [kPa]	15 (CU)	50 (UU)
Coefficientul de freare $\mu$ [-]	0.30 <sup>(2)</sup>	0.30 <sup>(2)</sup>
Presiunea conventională de baza $\bar{p}_{conv}$ [kPa]	200 <sup>(3)</sup>	275 <sup>(3)</sup>

Observatii:

- (1) – Valorile parametrilor geotehnici sunt caracteristice;
- (2) – Conform NP 112-2014;
- (3) – Valoare conform NP 112-2014 pentru fundatii avand latimea talpii  $B = 1$  m si adancimea de fundare  $D_f = 2$  m.

### 3.6. Taria la excavare

Dupa taria la excavare, conform TS/95, pamantul de fundare interceptat prin sondaje si cel din imediata vecinatate se caracterizeaza astfel:

Tabel nr. 3. Incadrarea pamanturilor conform tariei la excavare.

Denumirea pamanturilor	Proprietati coeziive	Categoriea de teren dupa modul de comportare la sapat				Greutatea medie in situ (in sapatura) (kg/m <sup>3</sup> )	Afanarea dupa executarea sapaturii (%)		
		Manual	Mecanizat						
			Excavator	Buldozer	Motoscrape				
Sol vegetal	Slabe	Usor	I	I	I	1200-1400	14-28		
Umplutura	Mijlocii	Mijlociu	I	II	II	1600-1900	14-28		
Argila prafioasa	Mijlocii	Tare	II	II	II	1800-2000	24-30		
Argila marnoasa	Foarte coeziive	Foarte tare	II	II	-	1850-2050	24-30		

## 4. CONCLUZII SI RECOMANDARI

### 4.1. Concluzii

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in vederea elaborarii proiectului pentru refacere drum local DE 471 – 372/1, zona “Punct Cruce” in com. Poiana Campina, jud. Prahova.

Din punct de vedere geologic, perimetru cercetat se suprapune Depresiunii precarpatici, constituita din formatiuni de varsta Paleogen–Neogen (Miocen), ce se suprapune reliefului de Dealuri Subcarpatice. La partea superioara aceasta este acoperita cu formatiuni sedimentare de varsta Cuaternara.

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului”, este de 90 - 100 cm.

Conform STAS 1709/1-90 „Adancimea de inghet in complexul rutier”, harta privind repartizarea tipurilor climaterice dupa indicele de umezeala Thornthwaite, zona studiata se incadreaza la tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate ( $Im = 0...20$ ).

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”, perimetru cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 7<sub>I</sub>, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform normativului P100-1/2013 „Cod de proiectare seismica - Partea I”, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, este:  $a_g = 0.35$  g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns  $T_c = 0.7$  sec.

Din punct de vedere al incadrarii in zonele de risc natural, aria in care se situeaza zona studiata se incadreaza astfel:

- *Cutremurile de pamant*: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 7<sub>I</sub>, cu o perioada de revenire de cca. 50 ani.
- *Inundatii*: aria studiata se incadreaza in zona cu cantitati de precipitatii ce variaza intre 80-120 mm in 24 de ore, cu arii afectate de inundatii datorate revarsarii unui curs de apa.
- *Alunecari de teren*: zona in care se afla amplasat perimetru cercetat, este caracterizata cu potential mediu de producere a alunecarilor de teren si probabilitate redusa.

Cercetarea geotehnica s-a stabilit tinand cont de prevederile normativului NP 074-2014, conform caruia s-a estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categorie Geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic moderat (14 puncte).

Amplasamentul imobilului studiat a fost investigat, conform temei emise de catre proiectantul general, prin intermediul a 3 foraje, executate in sistem rotativ uscat, pana la adancimie de 6 m.

In mod sintetic, dupa executia lucrarilor de investigare, stratele interceptate in foraje se pot imparti in trei orizonturi:

- Un orizont alcătuit din argile și argile prafoase galbene, având o consistență de la consistent la moale, susceptibile la alunecari, întâlnite până la adâncimi de maxim 2.30 m (F3);
- Orizontul argilelor cenusii - galbene, cu consistență vartoasă, întâlnit de la adâncimi ce variază între 2.10 m (F1) și 4.70 m (F3);
- Orizontul marnos, cu consistență tare, întâlnit până în talpa forajelor (6.00 m).

Nivelul hidrostatic a fost interceptat de lucrările geotehnice executate, dar o infiltratie de apă a aparut în forajul F2, la -2.80 m.

Parametri geotehnici caracteristici pentru terenul de fundare, au fost stabiliți pe baza determinarilor de laborator, efectuate pe probele prelevate din amplasament, și prelucrate conform recomandarilor normelor de specialitate.

În ceea ce privește stabilitatea amplasamentelor studiat, în urma investigațiilor efectuate, putem sublinia următoarele:

- pantă versatilor, calculată prezintă valori medii de 13%. Aceste pante se încadrează în categoria celor favorabile pentru producerea alunecarilor de teren;
- regiunea amplasamentului este caracterizată cu potențial mediu de producere a alunecarilor de teren;
- acoperitoarea rocii de bază, reprezentată printr-o alternată de argile și argile prafoase, datorită structurii litologice, grosimii variabile și consistenței reduse se încadrează în categoria terenurilor susceptibile la alunecare;
- rocile constitutive ale amplasamentului se încadrează în categoria celor mai favorabile pentru producerea alunecarilor;
- pantă la adâncimea maxima investigată (6.00 m) nivelul hidrostatic nu s-a interceptat dar, într-unul dintre foraje s-au înregistrat infiltrări.

Având în vedere rezultatele lucrărilor de investigare cât și observațiile de mai sus, apreciem următoarele:

- fenomenele de instabilitate sunt generate de reducerea episodică a caracteristicilor geotehnice ale acoperitoarei rocii de bază, prin supraumectarea lor din precipitații meteorice scurse la suprafața terenului sau infiltrare pe elemente de discontinuitate litologică;
- formele de manifestare sunt de curgere lenta a unei parti supraimbibate a orizontului superior (interceptat în foraje până la adâncimea maxima de 3.80 m), pamanturi cu granulometrie și grosimi variabile, funcție de morfologia reliefului actual și natura paleoreliefului rocii de bază.

Din punct de vedere geotehnic, consideram ca declansarea fenomenelor trebuie atribuită întreținerii necorespunzătoare a drumului pe acest tronson, umezirii excesive a terenului în perioadele cu precipitații abundente (tot mai frecvente în ultimii ani) și a lucrarilor de intervenție insuficiente.

Totodată mentionăm că în condiții de saturare a pamanturilor din apropierea suprafeței terenului, caracteristicile geotehnice naturale ale terenului, suferă modificări importante, greutatile volumice putând înregistra creșteri, în timp ce parametrii de compresibilitate și forfecare, scaderi semnificative.

#### **4.2. Recomandări**

Din analiza lucrarilor de investigare de teren și laborator, descrise în capitolurile anterioare ale prezentului studiu, rezultă că terenul din amplasament se încadrează în categoria celor dificile deoarece prezintă fenomene de instabilitate, fiind necesare măsuri de combatere a acestor fenomene.

Se recomandă să fie prevăzute măsuri de stabilizare în sectoarele cu procese active de eroziune, pentru a evita o evoluție nefavorabilă a acestora și periclitarea stabilității generale.

Trebuie să se aibă în vedere și execuția de lucrări de drenaj a apei pluviale și de infiltratie.

Datorită dinamicii acestor fenomene, întârzierea lucrarilor de prevenire-stopare risca avansarea ebulmentului, avarierea mai accentuată a drumului și costuri mari în asigurarea stabilității acestuia.

Având în vedere situația întâlnită în teren, pe lângă operațiuni obisnuite de întreținere a tronsoanelor de drum investigate, din punct de vedere geotehnic recomandăm una din următoarele soluții de punere în siguranță a platformei drumului:

- a. Consolidare prin zid de sprijin fundat pe (micro)piloti forati;
- b. Consolidare prin piloti forati de diametru mare;
- c. Consolidare prin zid de sprijin fundat direct pe roca de baza.

Pentru stoparea alunecării terenului se pot lua inclusiv măsuri de amenajare a suprafeței versanților cu platforme și ziduri de sprijin.

În zonele fără vegetație se vor lua măsuri de plantare de pomi (salcâm, anin, pin, frasin).

La fazele următoare de proiectare, se vor executa de lucrări geotehnice de detaliu, în vederea clarificării integrale a situației geolitologice din zona amplasărilor. Aceste lucrări de investigare, vor fi urmate, obligatoriu, de calcule de stabilitate, corespunzător valorilor parametri fizico-mecanici care determină stabilitatea terenului.

Avandu-se in vedere caracterul punctual al lucrarilor de investigare, precum si situatia deosebita a zonei amplasamentului, este posibil ca in timpul executiei sa se constate situatii ce nu au fost remarcate de lucrarile de investigare execute pentru studiul geotehnic. In acest caz, se va proceda la convocarea inginerului geotehnician pentru luarea in evidenta a acestor situatii si recomandarea unor eventuale solutii tehnice.

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru amplasamentul studiat, la faza D.A.L.I.



## BIBLIOGRAFIE

Prezenta documentatie a fost intocmita pe baza datelor cuprinse in standardele, lucrarile si studiile de specialitate urmatoare:

1. NP 074-2014: Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.
2. NP 112-2014: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.
3. STAS 1709/2-90: Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet.
4. STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise.
5. STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi.
6. STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul.
7. STAS 3300/2-85: Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.
8. STAS 6054-84: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului.
9. STAS 11100/1-93: Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.
10. SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.
11. SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.
12. P100-1/2013: Cod de proiectare seismica Partea I.
13. GT 006-97: Zonarea teritoriului, functie de potentialul de producere a alunecarilor de teren.
14. Ts – 1995: Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de terasamente.
15. „Enciclopedia Geografica a Romaniei” – Grigore Posea, 1982.
16. „Geomorfologia Romaniei” – Petre Cotet, 1973.
17. Harta Geologica, scara 1:200.000. Institutul Geologic, foia 35, Targoviste, L-35-XXVI, 1968.
18. „Geologie Inginereasca”, vol. I - I. Bancila, 1980.
19. „Fundatii” – A. Stanciu, I. Lungu, 2006.

FISA FORAJULUI F1

## FISA FORAJULUI F2

Executant:	SC ARCHAUS SRL	Data în:	09. 2018									
Project:	REFACERE DRUM LOCAL DE 471 - 372/1, ZONA "PUNCT CRUCE" IN COMUNA POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA	Data sfîr:	09.2018									
Amplasament:		Cota:	0.00 m C.T.N.									
Intocmit:	ing. Cristinel STOICA	Anexa:	1.2									
DESCRIEREA STRATULUI												
Profili H-T. m	Grosimea Apă subterana	Probe		Granulozitate		Plasticitate		Compressibilitate edometrică		Rezistență la forfecare		Observații
		Tubură Neufl.	Probelor N. si flui	Inferioră	Superioră	Limită	Indicele porilor	Proizitatea volumică	Indicele de consistență	Modulul de deformare	Unghiu de frecare interma	
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
0.70	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.80	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.20	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.80	0.60	2.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.30	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.50	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.00	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în foraj, în infiltratie de apă la -2.80 m

### FISA FORAJULUI F3

Executant:	SC ARCHAUS SRL	Data în:	09. 2018
Project:	REFACERE DRUM LOCAL DE 471 - 3721, ZONA "PUNCT CRUCE" IN COMUNA POIANA CAMPINA, JUD.	Data sf:	09.2018
Amplasament:		Cota:	0.00 m C.T.N.
Intocmit:	ing. Cristinel STOICA	Anexa:	1.3
DESCRIEREA STRATULUI			
N.H.	Apă subterana	Profil	Granulozitate
m	m	Tulburate ■ Netulb. ■ Nefilu	Probe
0.80	0.80	Adancimea problelor	Argila Prat
m	m	N-H. Grosimea	Nisip Pietris
2.30	1.50	Adancimea problelor	Bolovaniș Umiditatea matriculară
3.70	1.40	N-H.	Geotextila consistență volumică
4.30	0.70	Apă subterana	Proizlătăea indicele porilor
4.70	0.40	Profil	Gradul de umiditate indicele portier
6.00	1.30	Argila cenușie, galbenă, consistență moale	Modulul de deformare Tasarea
		Argila cenușie, galbenă - cenușie, cu concrețiuni calcaroase, consistență moale	Compresibilitate edometrică
		Argila cenușie, cu pelicule de nisip și pungi de argila galbenă, vatoasa	Unghiuil de freacăre intemra
		Argila cenușie, cu pelicule de argila nisipoasă galbenă, vatoasa	Coeziunea
		Argila(marma), cenușie, vatoasa - tare, cu calcar diseminat	Rezistența la forfecare
			Observații

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în foraj.