



**ARCHAUS**

ground and water engineering

str. Prevederii nr. 1, sect. 3, bucuresti

tel. 072 353 72 72, e-mail: office@archaus.ro

---

**REFACERE DRUM LOCAL DE 471 – 372/1, ZONA “PUNCT SIPOT” IN  
COMUNA POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA.**

---




**COMUNA POIANA CAMPINA  
JUDETUL PRAHOVA**

**STUDIU  
GEOTEHNIC**

---

---



Numele și prenumele verificatorului atestat

HARSULESCU AUREL

Firma str. Decebal nr.2, bl.786, ap.45

Adresa, telefon, fax Str. 2, București

Tel: 0744/1975.867

Nr 17.9 data 07.09.20

## REFERAT

pivind verificarea de calitate la cerinta AF - Registrul si stabilitate faza finala  
a proiectului studiu Geotehnic "Rezerve din urmatoare DE 471-372/1  
2002 Punct Sipot - comuna Poibus Ciliuliuž județ Prahova  
faza DALI ce face obiectul contractului 351-3/2020

### 1. Date de identificare:

- proiectant general SC STRUCT-QULITY AND BUILDING SRL
- proiectant de specialitate SC ARCAITUS SRL
- investitor comuna POIBUS CAMPINA județ Prahova
- amplasament județ Prahova, com. POIBUS Ciliuliuž DE 471-372/1 Punct Sipot
- data prezentarii proiectului pentru verificare 05.09.2020

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

- Oraș locște betonu se construiește pe o lungime de 50m  
Stadiul Geotehnic înse pă baza.  
  - acoperirea terenului cu beton;
  - trei faze de scufundare de 6 m adâncime;
  - detinutări de 6 săptămâni;
  - date din literatură fără -

### 3. Documente ce se prezintă la verificare

Studiu Geotehnic definitiv,


- Raport Geotehnic 18.02.2020
- FBS 7021 34/2020 -

### 4. Concluzii asupra verificării proiectelor

Acceptat la verificare AF pentru Faza DALI →

Am primit 3 exemplare

Investitor/Proiectant




Am predat 3 exemplare

Verificator tehnic atestat

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI

SE ATESTĂ DOMNUL/DOMNINA

HÂRSULESCU LAUREL  
născut/ă în anul 1941 în luna NOIEMBRIE ziua 29  
în orașul (comuna) BUCURESTI  
de profesie ING. GEOLOG



În baza certificatului nr. 1493 din c.c.c. 193  
Verificator DE PROTECTIE


1) Pentru calitatea de TRAIE DOMENIILE (AG).

2) În domeniile 3) Pentru următoarele cerințe EGZISUANȚA SI STABILITATEA TUR-  
NURILOR DE FLUARE A STOLZ. SI A MASIVELOR DE  
FAMANT (AF).

Valabil(vezi verso)  
Prezentul certificat a fost  
eliberat în baza legii nr.10/1995

SERIA [ NR. 1493

Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani  
de la data eliberării



LEGITIMATIE

**REFACERE DRUM LOCAL DE 471 – 372/1, ZONA**

**Proiect: “PUNCT SIPOT” IN COMUNA POIANA CAMPINA,  
JUD. PRAHOVA.**

**Beneficiar: COMUNA POIANA CAMPINA.**

**Proiectant general: S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.**

**Faza de proiectare: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE  
INTERVENTIE.**

**Nr. proiect: 35-3 / 2020**

**Data: August 2020**

**STUDIU**

**GEOTEHNIC**

Elaborat: ing. Cristinel STOICA

Verificat Af: ing. Aurel HARSULESCU



## CUPRINS

### MEMORIU GEOTEHNIC

1.	DATe GENERALE .....	3
1.1.	Denumirea proiectului .....	3
1.2.	Beneficiarul investitiei .....	3
1.3.	Proiectantul general .....	3
1.4.	Faza de proiectare .....	3
1.5.	Elaborator .....	3
1.6.	Scopul studiului .....	3
1.7.	Descrierea amplasamentului si a proiectului .....	3
2.	CADRUL NATURAL .....	6
2.1.	Date geomorfologice .....	6
2.2.	Date geologice .....	6
2.3.	Date hidrografice si hidrogeologice .....	7
2.4.	Date climatice .....	8
2.5.	Date seismice .....	8
2.6.	Incadrarea in zone de risc natural .....	9
3.	DATe GEOTEHNICE .....	10
3.1.	Categoria geotechnica .....	10
3.2.	Investigatii de teren .....	11
3.3.	Determinari de laborator .....	12
3.4.	Structura litologica .....	13
3.5.	Parametri geotehnici caracteristici .....	14
3.6.	Taria la excavare .....	15
4.	CONCLUZII SI RECOMANDARI .....	15
4.1.	Concluzii .....	15
4.2.	Recomandari .....	18
	BIBLIOGRAFIE .....	19

### ANEXE

ANEXA I - FISELE FORAJELOR

## MEMORIU GEOTEHNIC



### 1. DATE GENERALE

#### 1.1. Denumirea proiectului

REFACERE DRUM LOCAL DE 471 – 372/1, ZONA “PUNCT SIPOT” IN COMUNA  
POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA.

#### 1.2. Beneficiarul investitiei

COMUNA POIANA CAMPINA.

#### 1.3. Proiectantul general

S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.

#### 1.4. Faza de proiectare

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie.

#### 1.5. Elaborator

S.C. ARCHAUS S.R.L.

Adresa: str. Prevederii, nr. 1, sector 3, Bucuresti.

#### 1.6. Scopul studiului

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in vederea elaborarii proiectului pentru refacere drum local DE 471 – 372/1, Zona “Punct Sipot” in com. Poiana Campina, jud. Prahova.

Scopul documentatiei este de a oferi date referitoare la conditiile geotehnice ale terenului de fundare din zona obiectivului specific.

Documentatia a fost elaborata pe baza lucrarilor de prospectiune de teren si laborator, precum si pe baza datelor extrase din harti, norme si lucrari de specialitate.

#### 1.7. Descrierea amplasamentului si a proiectului

Poiana Campina este o comună în județul Prahova, formată din satele Bobolia, Pietrisu, Poiana Campina (reședința) și Ragman. Comuna se află pe malul drept al râului Prahova, în dreptul mun. Campina de pe malul celalalt. Este traversată de soseaua județeană DJ100E care spre est duce la Campina (DN1) și mai departe spre Telega; și spre est duce către Provita de Jos și Adunati. La Poiana Campina, din acest drum se ramifică soseaua județeană DJ101P,

care duce spre sud de-a lungul Prahovei la Floresti si Filipestii de Targ. Prin comuna trece si calea ferata Ploiesti-Brasov, pe care este deservita de gara Campina si de halta Bobolia.




Fig. 1. Incadrarea amplasamentului în teritoriu

Prin proiect se doreste realizarea lucrarilor pentru refacere drum local DE 471 – 372/I, Zona “Punct Sipot”, avand o lungime de 50 m situat in cadrul localitatii Poiana Campina (fig. 2).



Fig. 2. Amplasamentul tronsonului investigat (sursa harti: Google Maps).

## 2. CADRUL NATURAL

### 2.1. Date geomorfologice

Comuna Poiana Campina este situată în zona colinară a Carpaților Meridionali, pe valea râului Prahova, în apropiere de municipiul Campina, la jumătatea distanței dintre Ploiești și Sinaia și la 94 kilometri de capitala București. Se învecinează la est – cu municipiul Campina, la sud-est – cu comuna Bănesti, la sud – cu comuna Măgureni, la vest – cu comuna Provita de Jos, la nord – cu orașul Breaza, iar la nord-est – cu comuna Cornu.

Principalele procese de modelare întâlnite sunt:

- Pluviogenarea și eroziunea de suprafață care își fac apariția pe versanți lipsiți de vegetație forestieră;
- Modelarea fluviatilă marcată în timpul viitorilor prin acumulații dispersate în albie și prin puternice eroziuni de mal;
- Alunecările de teren vechi sau noi reactivate.

### 2.2. Date geologice

Din punct de vedere geologic, perimetrul cercetat se suprapune Depresiunii precarpatici, constituită din formațiuni de varsta Paleogen–Neogen (Miocen), ce se suprapune reliefului de Dealuri Subcarpatici. La partea superioară aceasta este acoperită cu formațiuni sedimentare de varsta Cuaternară (fig. 3).



Fig. 3. Harta geologică a regiunii studiate.

Aspectele pe care le oferă regiunea subcarpatică reflectă în general structura geologică. Se remarcă siruri longitudinale de dealuri, corespunzând anticlinalelor, separate prin depresiuni ce provin din modelarea sinclinalelor.

Din punct de vedere structural, Subcarpatii corespund atat unitatilor mai externe ale flisului cretacic si paleogen, cat si partii interne a avantfosei carpatic, care este caracterizata prin prezența unor cuti diapire.

Paleogenul este reprezentat prin trei faciesuri ale Oligocenului (lattorfian – chattian):

- Faciesul sistos argilo-marnos – un pachet relativ uniform si gros pana la 200 m din sisturi argiloase si marnoase, in parte disodiliforme, pe marginea meridionala a masivului Iezer – Papusa si in aria de dezvoltare a faciesului de Sotrile;
- Faciesul de Pucioasa–Fusaru – caracterizat prin disodile si menilite, pachete groase de gresii masive sau in bancuri si depozite sistoase, argilo-marnoase precum si flis marno-grezos;
- Faciesul de Kliwa – alcătuit din disodile si menilite, gresii de Kliwa si flis marno-grezos.

Peste formațiunile Paleogene se dispun depozite Miocene medii-superioare (helvetian) alcătuite din:

Stratele de Valea Leurzei – constituite din argile negre, rubanate sau verzui, din marne cenusii si marno-calcare galbui;

Conglomeratele de Brebu – roci detritice grosiere: conglomerate si gresii masive cu intercalatii de marne si argile, adesea nisipoase, rosii si cenusii;

Gresiile si depozitele argilo-marnoase – cuprinde gresii in bancuri, putin consistente, uneori aproape nisipuri, cenusii sau roscate, separate prin diasteme, jointuri argiloase sau strate de argila marnoase sau nisipoasa cu intercalatii de tufuri dacitice, gipsuri si sisturi carbonatate cu textura laminara.

Depozitele mentionate sunt acoperite de depozite Cuaternare reprezentate prin pietrisuri cu nisipuri si depozite loessoide, cu grosimi de 10 - 30 m de varsta Pleistocen (in zona de terasa) sau Holocen (in zona de luncă).

### **2.3. Date hidrografice si hidrogeologice**

Principalul rau care drenaza zona cercetata este reprezentat de raul Prahova. Raul Prahova cu affluentul sau Teleajen formeaza doua axe principale care drenaza partea mediana a judetului pe directia NV-SE. Partea de vest este tributara raului Cricovul Dulce, prin affluentul acestuia Provita, iar partea de est este drenata de izvoarele unor affluent ai raului Buzau si ai Saratei.

Din punct de vedere hidrogeologic, acviferul freatic este cantonat in depozitele poroase permeabile formate din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri.

## 2.4. Date climatice

Din punct de vedere climatic zona analizata se incadreaza in tipul climatic temperat de tip colinar. Circulatia atmosferica se caracterizeaza prin frecvente mari ale curentilor de aer temperat – oceanic din vestul continentului (in sezonul cald) si respectiv ale aerului temperat – continental din sezonul estic (in sezonul rece).

Temperatura aerului. Valorea temperaturii medii anuale este de 9.0 °C. Mediile lunii cele mai reci (ianuarie) prezinta valori care scad sub -2.0°C, iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) este de 19.6°C.

Precipitatii atmosferice. Cantitatile medii anuale ale precipitatilor depasesc 750 mm. Cantitatile medii din luna ianuarie insumeaza valori care depasesc 35 mm, iar cantitatile medii din iulie depasesc 120 mm. Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima catre sfarsitul lunii martie. Numarul mediu al zilelor cu strat de zapada se cifreaza la circa 50, grosimea acesteia depasind frecvent 50-60 cm.

Conform STAS 1709/1-90 „Adancimea de inghet in complexul rutier”, harta privind repartizarea tipurilor climaterice dupa indicele de umezeala Thornthwaite, zona studiata se incadreaza la tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate ( $I_m = 0 \dots 20$ ).

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului”, este de 90 - 100 cm (fig. 4).




Fig. 4. Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet.

## 2.5. Date seismice

Conform harti de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”, perimetru cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 7<sub>1</sub>, cu perioada de revenire de 50 de ani (fig. 5).




Fig. 5. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.

Conform normativului P100-1/2013 „Cod de proiectare seismica - Partea I”, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, este:  $a_g = 0.35 \text{ g}$ , iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns  $T_c = 0.7 \text{ sec}$  (fig. 6 si 7).




Fig. 6. Zonarea teritoriului in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului  $a_g$ .




Fig. 7. Zonarea teritoriului in termeni de perioada de control (colt),  $T_c$ , a spectrului de raspuns.

## 2.6. Incadrarea in zone de risc natural

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste zona studiata se face in conformitate cu prevederile:

- legii nr. 575/11.2001 „Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a V-a: zone de risc natural” si,
- ghidului GT006-97 “Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor acestora, pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si protectia mediului”.

Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurile de pamant, inundatiile si alunecarile de teren.

*Cutremurele de pamant:* zona de intensitate seismica pe scara MSK este 7<sub>1</sub>, cu o perioada de revenire de cca. 100 ani.

*Inundatii:* aria studiata se incadreaza in zona cu cantitati de precipitatii de 100 - 150 mm in 24 de ore, cu arii afectate de inundatii datorate reversarii unui curs de apa.

*Alunecari de teren:* zona in care se afla amplasat perimetru cercetat, este caracterizata cu potential mediu si probabilitate redusa de alunecare (fig. 8).




Fig. 8. Zonarea teritoriului functie de potentialul producerii alunecarilor de teren

### 3. DATE GEOTEHNICE

#### 3.1. Categorie geotehnica

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de prevederile normativului NP 074-2014, conform caruia s-a estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria Geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic moderat (14 puncte).

Categoria geotehnica de risc a fost estimata tinand cont de urmatorii factori (tabel nr. 1):

- factori legati de teren, dintre care cei mai importanți sunt conditiile de teren si apa subterana;

- factori legati de structura si de vecinatatile acesteia.

Tabel nr. 1. Factori privind calculul categoriei geotehnice.

Factori avutti in vedere	Descriere	Punctaj
Conditii de teren	Terenuri dificile	6
Apa subterana	Fara epuismente	1
Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta	Normala	3
Vecinatati	Fara riscuri	1
Zona seismica	$a_g = 0.35 g$	3
<b>Risc geotehnic</b>	<b>Moderat</b>	<b>14</b>

Categoria geotecnica 2 include tipuri conventionale de lucrari si fundatii, fara riscuri majore sau conditii de teren si de solicitare neobisnuite sau exceptionale de dificile.

Lucrarile din Categoria geotecnica 2 impun obtinerea de date cantitative si efectuarea de calcule geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerintelor fundamentale. In schimb, pot fi utilizate metode de rutina pentru incercarile de laborator si de teren si pentru proiectarea si executia lucrarilor.

### 3.2. *Investigatii de teren*

Amplasamentele studiate au fost investigate, conform temei emise de catre proiectantul general, prin intermediul a 3 foraje, execute in sistem rotativ uscat, pana la adancimea de 6 m.

Pozitiile lucrarilor execute au fost stabilite in functie de obtinerea unor rezultate concludente referitoare la structura terenului de fundare, dar si de specificul obiectivului studiat, acestea fiind prezentate sub forma grafica in fig. 9.

Din lucrările de investigare au fost recoltate probe tulburate în vederea analizării acestora în laboratorul geotehnic, pentru a se determina caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare.

Rezultatele obtinute din executia lucrarilor de investigare sunt prezentate detaliat in fisile de sondaj (anexa 1) care contin date privind succesiunea litologica interceptata, adancimile de recoltare a probelor si rezultatele determinarilor efectuate in laboratorul geotehnic.




Fig. 9. Amplasamentul forajelor geotehnice.

### 3.3. Determinari de laborator

Din lucrările de investigare efectuate au fost prelevate probe tulburate și netulburate din terenul natural de fundare, la fiecare metru forat. O parte dintre aceste probe au fost analizate in situ iar cele mai reprezentative au fost analizate în laboratorul geotehnic pentru identificarea materialelor.

Au fost efectuate analize de laborator în conformitate cu standardele în vigoare pe probe tulburate și netulburate. Analizele de laborator realizate sunt următoarele:

- umiditate naturală, conform STAS 1913/1-82;
- densitate în stare naturală, conform STAS 1913/3-76;
- plasticitate și consistență, conform STAS 1913/4-86;
- distribuție granulometrică, conform STAS 1913/5-85;
- compresibilitate edometrică, conform STAS 8942/1-89;
- forfecare directă, conform STAS 8942/2-82.

Din punct de vedere granulometric probele analizate se încadrează în categoriile: praf argilos nisipos, argila prafoasă, argila marnoasă și marna.

După indicele de plasticitate ( $I_p$ ), formațiunile coeziive se încadrează în categoria pamanturilor cu plasticitate medie ( $I_p = 11 \div 20$ ), plasticitate mare ( $I_p = 21 \div 35$ ) și plasticitate foarte mare ( $I_p > 35$ ).

Dupa indicele de consistenta ( $I_c$ ), formațiunile coeziive analizate sunt plastic consistente ( $I_c = 0.51 \div 0.75$ ), plastic vartoase ( $I_c = 0.76 \div 0.99$ ) si plastic tare ( $I_p > 1.00$ ).

Dupa gradul de umiditate ( $S_r$ ), formațiunile analizate intra in categoria pamanturilor umede ( $S_r = 0.41 \div 0.80$ ), pamanturilor foarte umede ( $S_r = 0.81 \div 0.90$ ) si practic saturate ( $S_r > 0.91$ ).

Din punct de vedere al modulului edometric de deformatie ( $E_{oed}$ ), probele din materialele coeziive incercate se incadreaza in categoria pamanturilor cu compresibilitate mare ( $E_{oed} = 5000 - 10000$ ) si cu compresibilitate medie ( $E_{oed} = 10000 - 20000$ ).

In ceea ce priveste tasarea specifica ( $e_{200}$ ), valorile rezultate se incadreaza intre 1.2 si 2.9 cm/m.

Incercarile de rezistenta la forfecare directa au evidențiat ca unghiul de frecare interna al materialelor analizate variaza intre 12 si 17°, in timp ce coeziunea este intre 14 si 50 kPa.

Dupa gradul de sensibilitate la inghet, stabilit pe baza indicelui de plasticitate ( $I_p$ ) si a alcatuirii granulometrice, tipurilor litologice coeziive intalnite in lucrările execute reprezinta pamanturi foarte sensibile la inghet si sensibile la inghet.

### **3.4. Structura litologica**

Lucrările de investigare execute, au evidențiat atat structura cat si tipul terenului natural de fundare, rezultatele obtinute fiind, in mod sintetic, urmatoarele:

#### **sat Poiana Campina (De 471-372/1)**

##### **Forajul F4**

- 0.00 – 0.07 m – beton asfaltic;
- 0.07 – 0.80 m – pietris cu bolovanis;
- 0.80 – 1.70 m – argila prafoasa galbena, cu calcar diseminat, consistenta - moale;
- 1.70 – 2.80 m – argila galbena – cenusie, cu MnO<sub>2</sub>, cu calcar diseminat, vartoasa;
- 2.80 – 3.30 m – argila marnoasa cenusie, cu calcar diseminat, vartoasa;
- 3.30 – 3.90 m – argila marnoasa cenusie, tare cu pelicule de nisip;
- 3.90 – 5.10 m – argila marnoasa cenusie, tare, cu calcar diseminat.
- 5.10 – 6.00 m – argila prafoasa (marna) cenusie, tare cu calcar diseminat.

##### **Forajul F5**

- 0.00 – 0.40 m – argila galbena, consistenta - moale;
- 0.40 – 1.30 m – argila galbena - cenusie, cu calcar diseminat, cu MnO<sub>2</sub>, vartoasa;
- 1.30 – 2.60 m – argila prafoasa galbena, cu calcar diseminat, vartoasa;
- 2.60 – 3.60 m – argila marnoasa cenusie, cu pelicule de nisip cu calcar disemintat,

vartoasa;

- 3.60 – 6.00 m – argila marnoasa (marna), cenusie, tare, cu calcar diseminat.

#### Forajul F6

- 0.00 – 0.30 m – argila galbena;
- 0.30 – 0.90 m – argila galbena cu argila cenusie, cu oxizi de fier, consistenta – moale;
- 0.90 – 1.30 m – argila prafoasa cenusie – cafenie, consistenta;
- 1.30 – 2.20 m – argila prafoasa cenusiu - galbena, cu calcar diseminat, consistenta;
- 2.20 – 3.70 m – argila marnoasa cenusie, cu calcar diseminat, vartoasa;
- 3.70 – 6.00 m – argila marnoasa (marna), cenusie, tare, cu calcar diseminat.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat de lucrările geotehnice executate.

#### 3.5. Parametri geotehnici caracteristici

Parametri geotehnici caracteristici pentru terenul natural de fundare, au fost stabiliți pe baza determinarilor de laborator, efectuate pe probele prelevate din amplasament, prelucrate conform recomandarilor normelor de specialitate.

##### sat Poiana Campina (De 471-372/1)

PARAMETRII GEOTEHNICI <sup>(1)</sup>		
Teren de fundare (interval adâncime)	Argile prafoase (0.70 – 3.30 m)	Argile marnoase (3.30 – 6.00 m)
Indicele de plasticitate $I_p$ [%]	23.4	43.7
Indicele de consistență $I_c$ [%]	0.62	>1
Greutatea volumică $\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	19.1	18.9
Porozitatea $n$ [%]	40.8	40.2
Indicele porilor $e$ [-]	0.69	0.67
Grad de saturare $S_s$ [-]	0.95	0.61
Modul de deformare edometrică $E_{oed}$ [kPa]	8700	18100
Tasarea specifică $e_2$ [cm/m]	2.5	1.5
Unghiul de frecare internă $\phi$ [°]	16 (CU)	12 (UU)
Coeziunea $c$ [kPa]	14 (CU)	45 (UU)
Coeficientul de frecare	0.30 <sup>(2)</sup>	0.30 <sup>(2)</sup>

### PARAMETRII GEOTEHNICI<sup>(1)</sup>

$\mu [-]$		
Presiunea conventionala de baza $\bar{p}_{con}$ [kPa]	200 <sup>(3)</sup>	275 <sup>(3)</sup>

Observatii:

- (1) – Valorile parametrilor geotehnici sunt caracteristice;
- (2) – Conform NP 112-2014;
- (3) – Valoare conform NP 112-2014 pentru fundatii avand latimea talpii B = 1 m si adancimea de fundare D<sub>f</sub> = 2 m.

### 3.6. Taria la excavare

Dupa taria la excavare, conform TS/95, pamantul de fundare interceptat prin sondaje si cel din imediata vecinatate se caracterizeaza astfel:

Tabel nr. 3. Incadrarea pamanturilor conform tariei la excavare.

Denumirea pamanturilor	Proprietati coeze	Categoriala teren dupa modul de comportare la sapat					Greutatea medie in situ (in sapatura) (kg/m <sup>3</sup> )	Afanarea dupa executarea sapaturii (%)		
		Manual	Mecanizat							
			Excavator	Buldozer	Motoscreper					
Sol vegetal	Slabe	Usor	I	I	I	1200-1400	14-28			
Umplutura	Mijlocii	Mijlociu	I	II	II	1600-1900	14-28			
Argila prafosa	Mijlocii	Tare	II	II	II	1800-2000	24-30			
Argila marnoasa	Foarte coeze	Foarte tare	II	II	-	1850-2050	24-30			

## 4. CONCLUZII SI RECOMANDARI

### 4.1. Concluzii

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in vederea elaborarii proiectului pentru refacere drum local DE 471 – 372/1, Zona “Punct Sipot” in com. Poiana Campina, jud. Prahova.

Din punct de vedere geologic, perimetru cercetat se suprapune Depresiunii precarpatici, constituita din formatiuni de varsta Paleogen–Neogen (Miocen), ce se suprapune reliefului de Dealuri Subcarpatice. La partea superioara aceasta este acoperita cu formatiuni sedimentare de varsta Cuaternara.

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului”, este de 90 - 100 cm.

Conform STAS 1709/I-90 „Adancimea de inghet in complexul rutier”, harta privind repartizarea tipurilor climaterice dupa indicele de umezeala Thornthwaite, zona studiata se incadreaza la tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate ( $I_m = 0...20$ ).

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/I-93 „Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”, perimetru cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate  $7_1$ , cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform normativului P100-I/2013 „Cod de proiectare seismica - Partea I”, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta  $IMR = 225$  ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, este:  $a_g = 0.35$  g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns  $T_c = 0.7$  sec.

Din punct de vedere al incadrarii in zonele de risc natural, aria in care se situeaza zona studiata se incadreaza astfel:

- *Cutremurile de pamant*: zona de intensitate seismica pe scara MSK este  $7_1$ , cu o perioada de revenire de cca. 50 ani.
- *Inundatii*: aria studiata se incadreaza in zona cu cantitati de precipitatii ce variaza intre 80-120 mm in 24 de ore, cu arii afectate de inundatii datorate revarsarii unui curs de apa.
- *Alunecari de teren*: zona in care se afla amplasat perimetru cercetat, este caracterizata cu potential mediu de producere a alunecarilor de teren si probabilitate redusa.

Cercetarea geotekhnica s-a stabilit tinand cont de prevederile normativului NP 074-2014, conform caruia s-a estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria Geotekhnica 2 asociata unui risc geotehnic moderat (14 puncte).

Amplasamentul studiat a fost investigat, conform temei emise de catre proiectantul general, prin intermediul a 3 foraje, executate in sistem rotativ uscat, pana la adancimea de 6 m.

In mod sintetic, dupa executia lucrarilor de investigare, stratele interceptate in foraje se pot imparti in trei orizonturi:

- Un orizont alcătuit din argile si argile prăfoase galbene, avand o consistenta de la consistent la moale, susceptibile la alunecari, intalnite pana la adancimi de maxim 1.70 m (F4);
- Orizontul argilelor cenusii - galbene, cu consistenta vartoasa, intalnit de la adancimi ce variaza intre 0.40 m (F5) si 2.80 m (F4);

- Orizontul marnos, cu consistenta tare, intalnit pana in talpa forajelor (6.00 m).

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat de lucrarile geotehnice execute.

Parametri geotehnici caracteristici pentru terenul de fundare, au fost stabiliți pe baza determinarilor de laborator, efectuate pe probele prelevate din amplasament, și prelucrate conform recomandarilor normelor de specialitate.

In ceea ce priveste stabilitatea amplasamentului studiat, in urma investigatiilor efectuate, putem sublinia urmatoarele:

- pantă versatilor, calculată prezintă valori medii de 22%. Aceste pante se încadrează în categoria celor favorabile pentru producerea alunecarilor de teren;
- regiunea amplasamentului este caracterizată cu potențial mediu de producere a alunecarilor de teren;
- acoperitoarea rocii de bază, reprezentată printr-o alternată de argile și argile prăfoase, datorită structurii litologice, grosimii variabile și consistenței reduse se încadrează în categoria terenurilor susceptibile la alunecare;
- rocile constitutive ale amplasamentului se încadrează în categoria celor mai favorabile pentru producerea alunecarilor;
- panta la adâncimea maximă investigată (6.00 m) nivelul hidrostatic nu s-a interceptat.

Având în vedere rezultatele lucrărilor de investigare că și observațiile de mai sus, apreciem următoarele:

- fenomenele de instabilitate sunt generate de reducerea episodică a caracteristicilor geotehnice ale acoperitoarei rocii de bază, prin supraumectarea lor din precipitații meteorice scurte la suprafața terenului sau infiltrare pe elemente de discontinuitate litologică;
- formele de manifestare sunt de curgere lenta a unei parti supraimbilate a orizontului superior (interceptat în foraje panta la adâncimea maximă de 3.80 m), pamanturi cu granulozitate și grosimi variabile, funcție de morfologia reliefului actual și natura paleoreliefului rocii de bază.

Din punct de vedere geotehnic, considerăm că declansarea fenomenelor trebuie atribuită întărirea necorespunzătoare a drumului pe acest tronson, umerezii excesive a terenului în perioadele cu precipitații abundente (tot mai frecvente în ultimii ani) și a lucrărilor de intervenție insuficiente.

Totodată mentionăm că în condiții de saturare a pamanturilor din apropierea suprafeței terenului, caracteristicile geotehnice naturale ale terenului, suferă modificări importante,

---

greutatile volumice putand inregistra cresteri, in timp ce parametrii de compresibilitate si forfecare, scaderi semnificative.

#### **4.2. Recomandari**

Din analiza lucrarilor de investigare de teren si laborator, descrise in capitolele anterioare ale prezentului studiu, rezulta ca terenul din amplasament se incadreaza in categoria celor dificile deoarece prezinta fenomene de instabilitate, fiind necesare măsuri de combatere a acestor fenomene.

Se recomanda a fi prevazute masuri de stabilizare in sectoarele cu procese active de eroziune, pentru a evita o evolutie nefavorabila a acestora si periclitarea stabilitatii generale.

Trebuie sa se aiba in vedere si executia de lucrari de drenaj a apei pluviale si de infiltratie.

Datorita dinamicii acestor fenomene, intarzirea lucrarilor de preventie-stopare risca avansarea ebulmentului, avarierea mai accentuata a drumului si costuri marite in asigurarea stabilitatii acestuia.

Avand in vedere situatia intalnita in teren, pe langa operatiuni obisnute de intretinere a tronsoanelor de drum investigate, din punct de vedere geotehnic recomandam una din urmatoarele solutii de punere in siguranta a platformei drumului:

- a. Consolidare prin zid de sprijin fundat pe (micro)piloti forati;
- b. Consolidare prin piloti forati de diametru mare;
- c. Consolidare prin zid de sprijin fundat direct pe roca de baza.

Pentru stoparea alunecarii terenului se pot lua inclusiv măsuri de amenajare a suprafetei versanților cu platforme și ziduri de sprijin.

In zonele fara vegetatie se vor lua măsuri de plantare de pomi (salcâm, anin, pin, frasin).

La fazele urmatoare de proiectare, se vor executa de lucrari geotehnice de detaliu, in vederea clarificarii integrale a situatiei geolitologice din zona amplasamentelor. Aceste lucrari de investigare, vor fi urmate, obligatoriu, de calcule de stabilitate, corespunzător valorilor parametri fizico-mecanici care determină stabilitatea terenului.

Avandu-se in vedere caracterul punctual al lucrarilor de investigare, precum si situatia deosebita a zonei amplasamentului, este posibil ca in timpul executiei sa se constate situatii ce nu au fost remarcate de lucrurile de investigare execute pentru studiul geotehnic. In acest caz, se va proceda la convocarea inginerului geotehnician pentru luarea in evidenta a acestor situatii si recomandarea unor eventuale solutii tehnice.

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru amplasamentul studiat, la faza D.A.L.I.

Elaborat,

ing. Cristinel STOICA



## BIBLIOGRAFIE

Prezenta documentatie a fost introdusa pe baza datelor cuprinse in standardele, lucrările si studiile de specialitate următoare:

1. NP 074-2014: Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.
2. NP 112-2014: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.
3. STAS 1709/2-90: Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet.
4. STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise.
5. STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi.
6. STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul.
7. STAS 3300/2-85: Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.
8. STAS 6054-84: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului.
9. STAS 11100/I-93: Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.
10. SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.
11. SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.
12. P100-1/2013: Cod de proiectare seismica Partea I.
13. GT 006-97: Zonarea teritoriului, functie de potentialul de producere a alunecarilor de teren.
14. Ts – 1995: Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de terasamente.
15. „Enciclopedia Geografica a Romaniei” – Grigore Posea, 1982.
16. „Geomorfologia Romaniei” – Petre Cotet, 1973.
17. Harta Geologica, scara 1:200.000, Institutul Geologic, foia 35, Targoviste, L-35-XXVI, 1968.
18. „Geologie Inginereasca”, vol. I - I. Bancila, 1980.
19. „Fundatii” – A. Stanciu, I. Lungu, 2006.

## FISA FORAJULUI F4

Executant:	SC ARCHAUS SRL	Data in:	09. 2018											
Project:	REFACERE DRUM LOCAL DE 471 - 3721, ZONA "PUNCT SIPOT" IN COMUNA POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA	Data sf:	09.2018											
Amplasament:		Cota:	0.00 m C.T.N.											
Intocmit:	ing. Cristinel STOICA	Anexa:	1.4											
DESCRIEREA STRATULUI														
Adancimea	Apă subterana N.H.	Profil litologic	Probe											
				Granulozitate	Plasticitate	Compressibilitate edometrica	Rezistență la forfecare							
Nr. si felii probelor	Tulburare ■ Netulb. ■ Adancimetrică	Argilla Nisip Praf	Umiditatea nataturală C(%) = deo/d10	Modulul de deformare Tasera	Coeficiența fricarei întrema frecare la forfecare	Observații								
m	m	m	m	W <sub>L</sub> (%)	W <sub>F</sub> (%)	W <sub>P</sub> (%)	W <sub>c</sub> (%)	S <sub>r</sub> (%)	M <sub>200-300</sub> (kPa)	e <sub>200</sub> (cm/m)	Φ (°)	C (kPa)		
0.07	+ 0.07			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.80	0.73													
1.70	0.90													
2.80	1.10													
3.30	0.50													
3.90	0.60													
5.10	1.20													
6.00	0.90													

FISA FORA JULUI F5

FISA FORAJULUI F6